

マイコン調乳ポット「ミルクタイム」のガラス容器に関する大切なお知らせ

改訂 2026.03.05

2006.09.22

平素は弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社が2004年に販売しておりました「マイコン調乳ポット ミルクタイム」および「マイコン調乳ポット SNOOPYミルクタイム」において、「とっ手」部分が破損しガラス容器が脱落する不具合が発生するため、一部商品のガラス容器の回収を実施しております。

つきましては、お客様の安全を期するため、また、事故防止の観点から、お手元に下記該当商品をお持ちのお客様には速やかな使用の中止とガラス容器の回収にご協力賜りますようお願い申し上げます。

【回収の概要】

1. 商品名 : マイコン調乳ポット ミルクタイム

希望小売価格 : オープン

販売時期 : 2004年7月~

製造国 : 中国

販売ルート : 全国の百貨店、ドラッグストア、ベビー用品専門店等

2. 商品名 : マイコン調乳ポット SNOOPYミルクタイム

希望小売価格 : オープン

販売時期 : 2004年10月~

製造国 : 中国

販売ルート : ベビー用品専門店等

【対象品番／製造番号】

1. マイコン調乳ポット ミルクタイム 品番：MT4100

製造番号（本体裏面に記載）：以下の製造番号が対象となります。

3 5 4 0 1 0 1～3 5 4 1 2 3 1

3 5 5 0 1 0 1～3 5 5 0 3 3 1

2. マイコン調乳ポット SNOOPYミルクタイム 品番：SN110

製造番号（本体裏面に記載）：以下の製造番号が対象となります。

3 5 4 0 1 0 1～3 5 4 1 2 3 1

3 5 5 0 1 0 1～3 5 5 0 3 3 1

【確認方法】

1. 商品名 : マイコン調乳ポット ミルクタイム

ボディカラー：黄色

品番 : MT 4 1 0 0（本体裏面に記載）

2. 商品名 : マイコン調乳ポット SNOOPYミルクタイム

ボディカラー：白色

品番 : SN 1 1 0

※共に商品底面に象印マホービン株式会社と記載してあるものが該当いたします。

1. 商品名 : マイコン調乳ポット ミルクタイム

ボディカラー：黄色

品番 : MT4100(本体裏面に記載)

象印マホービン株式会社の記載があります。



2. 商品名 : マイコン調乳ポット SNOOPYミルクタイム

ボディカラー：白色

品番 : SN110


象印マホービン株式会社の記載があります。



3. 回収対象のガラス容器画像



正面



とっ手側

※「とっ手」の穴からねじ止めしてあるもの

【本件に関するお問い合わせ先】

ピップ株式会社 お客様相談室

電話番号：0120-515-854

受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせフォーム：<https://www.pipjapan.co.jp/inquiry/individual>